

No50頂部損傷



No51頂部損傷



No51～No52着雪状況



【作業ステップ】

- ① クレーン組立
- ② 電線と架空地線に固定金具を付けて接続する
(固定金具との接続はワイヤーにて接続)

凡例

: 架空地線 (固定)

頂部損傷

架空地線イメージ図
(テンションアップ状態)

頂部損傷

ワイヤー

ワイヤー

頂部損傷

架空地線イメージ図
(垂れ下がり状態)

東海道新幹線

国道21号

東海道本線

国道21号
関ヶ原バイパス

No50

No51

No52